

济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G01#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。

2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。

3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。

4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）

牛培东

设计单位：（签章）

王栋

勘察单位：（签章）

韩廷文

监理单位：（签章）

李超群

施工单位：（签章）

刘超

赵航正
鲁137161718038(00)
建筑
2020.07.31
山东兖州建设总公司

山东鑫华远工程咨询有限公司

济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G02#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点： 兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：山东正阳建筑设计有限公司 郝家鹏

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）

设计单位：（签章）

勘察单位：（签章）

监理单位：（签章）

施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G03#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。

2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。

3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。

4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册号：3702741-AY005

有效期：至2021年12月

建设单位：（签章）

设计单位：（签章）

勘察单位：（签章）

监理单位：（签章）

施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G04#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文


设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）

牛培东

设计单位：（签章）

王栋

勘察单位：（签章）

韩廷文

监理单位：（签章）

李超群

施工单位：（签章）

刘超



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G05#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：山东正阳建筑设计有限公司 郝家鹏

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）

设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）

姓 监理单位：（签章）

施工单位：（签章）

注册号：3702741-AYC0

有效期：至2021年12月



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G06#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文


设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）

设计单位：（签章）

勘察单位：（签章）

监理单位：（签章）

施工单位：（签章）

济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G07#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文


设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）

牛培东

设计单位：（签章）

刘向东

勘察单位：（签章）

韩廷文

监理单位：（签章）

李超群

施工单位：（签章）

刘超



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G08#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文


设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）

牛培东

设计单位：（签章）

王栋

勘察单位：（签章）

韩廷文

监理单位：（签章）

李超群

施工单位：（签章）

刘超



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区S1#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文


设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）

牛培东

设计单位：（签章）

王栋

勘察单位：（签章）

韩廷文

监理单位：（签章）

李超群

施工单位：（签章）

刘超



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区S2#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱


四、验收内容：

1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。

2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。

3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。

4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）

牛培东

设计单位：（签章）

刘向东

勘察单位：（签章）

韩廷文

监理单位：（签章）

李超群

施工单位：（签章）

刘超



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区地下车库 竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021年5月29日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：山东正阳建筑设计有限公司 郝家鹏

监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

1、经检查工程施工技术资料齐全有效，质量控制资料和功能检验报告符合设计及规范规定要求，观感质量检查较好。

2、内装饰工程阴阳角顺直、平整，无空鼓、起皮现象，水电安装工程位置正确、安装牢固、开关灵活，各项分部工程均符合设计及规范规定要求。

建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



韩廷文



监理单位：（签章）

李超群

施工单位：（签章）



竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G01#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下二层，东单元地上十一层，西单元地上十八层，东单元建筑高度为32.95m，西单元建筑高度为53.9m，面积约11562.67 m ² ；耐火等级：地上为二级、地下为一级，地下室防水等级为一级。结构形式为剪力墙结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；屋面防水等级为I级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：李超群 建设单位项目负责人：牛培东 质量负责人：赵航正

2021年 5 月 29 日

2021年 5 月 29 日

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G02#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下二层，地上十八层，建筑高度 53.9 m，面积约 15644.37 m ² ； 耐火等级：地上为二级、地下为一级，地下室防水等级为一级。结构形式为剪力墙结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限 50 年；屋面防水等级为 I 级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：郝家鹏 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	
勘察单位项目负责人：	韩廷文
设计单位项目负责人：	郝家鹏
施工单位技术负责人：	刘超
监理单位总监理工程师：	李超群
建设单位项目负责人：	牛培东

2021年 5 月 29 日



竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G03#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下二层，地上十八层，建筑高度为 53.9m,面积约 8068.53m ² ； 耐火等级:地上为二级、地下为一级，地下室防水等级为一级。结构形式为剪力墙结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限 50 年；屋面防水等级为 I 级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位: 牛培东 勘察单位: 韩廷文 设计单位: 刘向东 监理单位: 李超群 施工单位: 刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	
勘察单位项目负责人:	韩廷文
设计单位项目负责人:	刘向东
施工单位技术负责人:	赵航正
监理单位总监理工程师:	李超群
建设单位项目负责人:	牛培东
质量负责人: 赵航正	
2021年 5 月 29 日	



竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G04#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下二层，地上九层，建筑高度为 28.4m,面积约 5695.57m ² ；耐火等级:地上为二级、地下为一级，地下室防水等级为一级。结构形式为剪力墙结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限 50 年；屋面防水等级为 I 级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位: 牛培东 勘察单位: 韩廷文 设计单位: 刘向东 监理单位: 李超群 施工单位: 刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	
勘察单位项目负责人:	韩廷文
设计单位项目负责人:	刘向东
施工单位技术负责人:	刘超
监理单位总监理工程师:	李超群
建设单位项目负责人:	牛培东
质量负责人: 赵航正	
2021年 5 月 29 日	



竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G05#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下二层，地上二十六层，建筑高度为77.7m，面积约32292.82m ² ；耐火等级：地上为一级、地下为一级，地下室防水等级为一级。结构形式为剪力墙结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；屋面防水等级为I级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：郝家鹏 监理单位：李超群 施工单位：刘超 赵航正 韩明岱
基础工程 质量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范要求 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	
勘察单位项目负责人：	韩廷文
设计单位项目负责人：	郝家鹏
施工单位技术负责人：	刘超
质量负责人：	赵航正
监理单位总监理工程师：	李超群
建设单位项目负责人：	牛培东
2021年 5 月 29日	

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

文
703741-AY005
至2021年12月

3708623009773

3701027622602

山东兖州建设

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
赵航正
鲁137161718038(00)
建筑
2020年7月31日
山东兖州建设总公司

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G06#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下二层，地上九层，建筑高度为 28.4m，面积约 5446.37m ² ；耐火等级：地上为二级、地下为一级，地下室防水等级为一级。结构形式为剪力墙结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限 50 年；屋面防水等级为 I 级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程 质量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：李超群 建设单位项目负责人：牛培东 质量负责人：[Signature]
2021年 5 月 29 日 赵航正 鲁13718171808(00) 建筑 2020.07.31 山东兖州建设总公司	

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G07#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下二层，地上十一层，建筑高度为32.95m面积约13507.07m ² ； 耐火等级：地上为二级、地下为一级，地下室防水等级为一级。结构形式为剪力墙结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；屋面防水等级为I级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：李超群 建设单位项目负责人：牛培东 质量负责人：[Signature]

2021年 5 月 29 日



竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区G08#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下二层，地上十八层，建筑高度为53.9m，面积约14690.14m ² ；耐火等级：地上为二级、地下为一级，地下室防水等级为一级。结构形式为剪力墙结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；屋面防水等级为I级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字) 勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：李超群 建设单位项目负责人：牛培东	

2021年 5 月 29 日

赵航正

鲁137161718038(00)

建筑

2020.07.31

山东兖州建设总公司

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区S1#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地上一层，建筑高度为3.6m，面积约349.5m ² ；耐火等级：地上为二级。结构形式为框架结构，基础采用独立基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；屋面防水等级为Ⅱ级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范要求 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名 注册编号 有效期 基础工程 质量检查 情况(含工程 质量控制资料情况) 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名 注册编号 有效期 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名 注册编号 有效期 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名 注册编号 有效期 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名 注册编号 有效期
勘察单位项目负责人：	韩廷文
设计单位项目负责人：	刘向东
施工单位技术负责人：	刘超
监理单位总监理工程师：	李超群
建设单位项目负责人：	牛培东
质量负责人：	赵航正
2021年 5 月 29 日	国x航正



竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区S2#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地上二层，建筑高度为7.2m，面积约1142.84m ² ；耐火等级：地上为二级。结构形式为框架结构，基础采用独立基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；屋面防水等级为Ⅱ级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：李超群 建设单位项目负责人：牛培东 质量负责人：[Signature]

2021年 5 月 29 日

月 赵航正 日

鲁137161718038(00)

建筑

2020.07.31

山东兖州建设总公司

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目E区地下车库
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，工程为地下一层，建筑高度为3.9m，面积约22573.5m ² ；耐火等级：为一级。结构形式为框架结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；地下车库防水等级为二级，顶板防水等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：郝家鹏 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、经检查工程施工技术资料齐全有效，质量控制资料和功能检验报告符合设计及规范规定要求，观感质量检查较好。 2、内装饰工程阴阳角顺直、平整，无空鼓、起皮现象，水电安装工程位置正确、安装牢固、开关灵活，各项分部工程均符合设计及规范规定要求。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	
勘察单位项目负责人：	韩廷文
设计单位项目负责人：	郝家鹏
施工单位技术负责人：	刘超
监理单位总监理工程师：	李超群
建设单位项目负责人：	牛培东
	2021年 5 月 29 日

