

济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G01#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：山东正阳建筑设计有限公司 郝家鹏

监理单位：济宁华兴监理咨询中心 李 振

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



中华人民共和国住房和城乡建设部 施工单位：（签章）

姓名：韩廷文
注册号：3702741-AY005
有效期：至2021年12月



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D02#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓 名：韩 廷 文

注册号：3702741-AY005

有效期：至 2021 年 12 月



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G03#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：济宁华兴监理咨询中心 李 振

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直；外观质量较好。

2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。

3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。

4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）



设计单位：（签章）




勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D04#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）




设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓 名： 韩 廷 文

注册号： 3702741-AY005

有效期： 至2021年12月



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G05#楼

竣工验收会议纪要

一、时间：2021年5月29日


二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D06#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）

牛培东

设计单位：（签章）

刘向东

勘察单位：（签章）

韩廷文

监理单位：（签章）

李 振

施工单位：（签章）

刘超

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓 名： 韩 廷 文

注册号： 3702741-AY005

有效期： 至2021年12月

济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G07#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日


二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D08#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：济宁市兖州区建筑设计院 刘向东 王 栋

监理单位：济宁华兴监理咨询中心 李 振

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。

2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。

3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。

4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓 名： 韩 廷 文

注册号： 3702741-AY005

有效期： 至 2021 年 12 月



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G09#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日


二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D10#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓 名： 韩 廷 文
注册号： 3702741-AY005
有效期： 至2021年12月



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G11#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日


二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区S1#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日


二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区S2#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。

建设单位：（签章）

牛培东

设计单位：（签章）

刘向东

勘察单位：（签章）


韩廷文

监理单位：（签章）

李振

施工单位：（签章）

刘超



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区S3#楼

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日


二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室	牛培东
勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院	韩廷文
设计单位：济宁市兖州区建筑设计院	刘向东 王 栋
监理单位：济宁华兴监理咨询中心	李 振
施工单位：山东兖州建设总公司	刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

- 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。
- 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。
- 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。
- 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。



建设单位：（签章）



设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区地下车库

竣工验收会议纪要

一、时 间： 2021 年 5 月 29 日

二、工程地点：兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北

三、参加单位及人员：

建设单位：济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室 牛培东

勘察单位：山东省济宁地质工程勘察院 韩廷文

设计单位：山东正阳建筑设计有限公司 郝家鹏


监理单位：山东鑫华远工程咨询有限公司 李超群

施工单位：山东兖州建设总公司 刘 超 赵航正 韩明岱

四、验收内容：

1、经检查工程施工技术资料齐全有效，质量控制资料和功能检验报告符合设计及规范规定要求，观感质量检查较好。

2、内装饰工程阴阳角顺直、平整，无空鼓、起皮现象，水电安装工程位置正确、安装牢固、开关灵活，各项分部工程均符合设计及规范规定要求。



建设单位：（签章）




设计单位：（签章）



勘察单位：（签章）



监理单位：（签章）



施工单位：（签章）



竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G01#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，地下二层、地上二十六层，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约29983.98平方米，剪力墙结构。结构安全等级为二级，地上耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：郝家鹏 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	
勘察单位项目负责人：	韩廷文
设计单位项目负责人：	郝家鹏
施工单位技术负责人：	王 超
监理单位总监理工程师：	李 振
建设单位项目负责人：	牛培东
项目负责人：	王 超

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：韩 廷 文
注册号：3702741-AY005
有效期：至2021年12月



中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：郝 家 鹏
注册号：3701169-002
有效期：至2022年6月



2021年 5 月 29 日


竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D02#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地下二层、地上六层住宅楼，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约2309.53平方米，剪力墙结构。主要功能为民用住宅。结构安全等级为二级，地上耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 王 栋 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：刘 向 东 注册号：3701808-004 有效期：至2023年 6 月
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	
勘察单位项目负责人：	韩廷文
设计单位项目负责人：	刘向东
施工单位技术负责人：	
监理单位总监理工程师：	
建设单位项目负责人：	
2021年 5 月 29 日	

竣工工程质量验收报告





表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G03#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，地下二层、地上十一层，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约4647.38平方米，剪力墙结构。基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；屋面防水等级为I级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：韩 廷 文 注册号：3702741-AY005 有效期：至2021年12月
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	 山东省济宁市 37088200917566  姓名：刘 向 东 注册号：3701808-004 有效期：至2023年 6 月  李 振 注册号37017681 有效期2022.02.24 济宁华兴监理咨询中心
勘察单位项目负责人：	韩廷文
设计单位项目负责人：	B. 刘向东
施工单位技术负责人：	王 超
监理单位总监理工程师：	赵航正
建设单位项目负责人：	牛培东

2021年 5 月 29 日

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D04#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地下二层、地上六层住宅楼，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约4510.90平方米，剪力墙结构。主要功能为民用住宅。结构安全等级为二级，地上耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 王 栋 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：刘 向 东 注册号：3701808-004 有效期：至2023年6月
基础工程 质量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：刘超 监理单位总监理工程师：李振 建设单位项目负责人：牛培东        
2021年 12 月 29 日	

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G05#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，地下二层、地上九层，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约4112.42平方米，剪力墙结构。基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；屋面防水等级为I级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 王 栋 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：刘 向 东 注册号：3701808-004 有效期：至2023年6月
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：[Signature] 建设单位项目负责人：牛培东

2021年 5 月 29 日

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D06#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地下二层、地上六层住宅楼，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约2309.53平方米，剪力墙结构。主要功能为民用住宅。结构安全等级为二级，地上耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 王 栋 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：刘 向 东 注册号：3701808-004 有效期：至2023年6月
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人： 监理单位总监理工程师： 建设单位项目负责人： 项目负责人：

2021年 5 月 29 日



竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G07#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地下二层、地上十一层住宅楼，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约4647.38平方米，剪力墙结构。主要功能为民用住宅。结构安全等级为二级，地上耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人： 监理单位总监理工程师： 建设单位项目负责人：牛培东 赵航正 鲁137161718038(00) 建筑 2020.07.31 山东兖州建设总公司 李 振 注册号37017681 有效期2022.02.24 济宁华兴监理咨询中心
2021年 5 月 29 日	

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D08#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地下二层、地上六层住宅楼，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约2309.53平方米，剪力墙结构。主要功能为民用住宅。结构安全等级为二级，地上耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 王 栋 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	 1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：[Signature] 建设单位项目负责人：牛培东    

2021年 5 月 29 日

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区G09#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地下二层、地上十一层住宅楼，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约4597.84平方米，剪力墙结构。主要功能为民用住宅。结构安全等级为二级，地上耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：刘 向 东 注册号：3701808-004 有效期至：至2023年6月
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、电梯、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。 注册土木工程师(岩土) 姓 名：韩 廷 文 注册号：3702111-001 有效期至：至2021年12月
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：[Signature] 建设单位项目负责人：牛培东 项目负责人：[Signature]

2021年 5 月 29 日

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区D10#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地下二层、地上六层住宅楼，地下一层3.0米，地下二层3.0m，一层及以上住宅标准层层高为2.9m，建筑面积约2309.53平方米，剪力墙结构。主要功能为民用住宅。结构安全等级为二级，地上耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 王 栋 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：[Signature] 建设单位项目负责人：牛培东

中华人民共和国一级注册建筑师
 姓 名：刘 向 东
 注册号：3701808-004
 有效期：至2023年6月

2021年 5月 29 日
 注册监理工程师
 李 振
 注册号：37017681
 有效期至：2022.02.21
 济宁华兴监理咨询有限公司

竣工工程质量验收报告




表3-8

表3-8	
工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区S1#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地上一层，建筑高度为3.6m，建筑面积约213.12平方米，结构形式为框架结构。基础采用独立基础，七度抗震设防，设计使用年限50年，耐火等级二级，屋面防水等级为二级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质量检查情况(含工程质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	
勘察单位项目负责人：	韩廷文
设计单位项目负责人：	刘向东
施工单位技术负责人：	李振
监理单位总监理工程师：	李振
建设单位项目负责人：	牛培东
项目负责人：	
2021年 5 月 29 日	

竣工工程质量验收报告

表3-8





工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区S2#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地上一层，建筑高度为3.6m，建筑面积约162平方米，结构形式为框架结构。基础采用独立基础，七度抗震设防，设计使用年限50年，耐火等级二级，屋面防水等级为二级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字) 勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：[Signature] 建设单位项目负责人：牛培东 项目负责人：[Signature]	



2021年 5 月 29 日

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区S3#楼
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程地点位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北。地上一层，建筑高度为3.6m，建筑面积约204.48平方米，结构形式为框架结构。基础采用独立基础，七度抗震设防，设计使用年限50年，耐火等级二级，屋面防水等级为二级，采用二道防水设防。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：刘向东 监理单位：李 振 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 中华人民共和国 济宁市注册建造师 姓 名：刘 向 东 注册号：3701808-004 有效期至：至2023年 6 月
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、墙面平整、垂直、阴阳角顺直，外观质量较好。 2、楼地面平整、外观强度较好；门窗安装牢固，无渗漏；屋面、卫生间细部处理规范，无渗漏；各部位节能做法符合设计及规范要求。 3、水、电、暖、消防等安装符合设计及规范规定要求。 4、该工程整体外观质量较好，各使用功能满足设计及使用要求，整体结构安全，施工技术资料基本齐全。 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：韩 廷 文 注册号：3702111-001 有效期至：至2021年12月
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字) 勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：刘向东 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：[Signature] 建设单位项目负责人：牛培东 项目负责人：[Signature]      	
2021年 5 月 29 日	

竣工工程质量验收报告

表3-8

工 程 名 称	济宁市兖州区西护城河片区安置房建设项目D区地下车库
建 设 单 位	济宁市兖州区城区拆迁改造安置小区建设办公室
工 程 概 况	本工程位于兖州区中山路以南，西御桥南路以西，龙桥路以东，健康路以北，地下一层，建筑高度为3.9m，面积约14481.7m ² ；耐火等级：为一级。结构形式为框架结构，基础采用筏板基础，七度抗震设防，抗震等级为三级，设计使用年限50年；地下车库防水等级为二级，顶板防水等级为一级。
验收人员组成情况	建设单位：牛培东 勘察单位：韩廷文 设计单位：郝家鹏 监理单位：李超群 施工单位：刘 超 赵航正 韩明岱 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：韩 廷 文 注册号：3702741-AY005 有效期：至2021年12月
基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况)	1、经检查工程施工技术资料齐全有效，质量控制资料和功能检验报告符合设计及规范规定要求，观感质量检查较好。 2、内装饰工程阴阳角顺直、平整，无空鼓、起皮现象，水电安装工程位置正确、安装牢固、开关灵活，各项分部工程均符合设计及规范规定要求。
质量等级评定情况	经以上单位检查符合设计及规范要求，参与各方共同验收评定，达到合格验收标准。
验收组人员(签字)	勘察单位项目负责人：韩廷文 设计单位项目负责人：郝家鹏 施工单位技术负责人：[Signature] 监理单位总监理工程师：[Signature] 建设单位项目负责人：牛培东 项目负责人：[Signature]

2021年 5 月 29 日